

Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina"

Gorizia

Determinazione n. 545 del 24/08/2017

Struttura Complessa GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE

OGGETTO : S.I.D.EM. SpA di Bellusco (MB). Acquisto ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 di un aggiornamento del sistema di monitoraggio Philips installato presso la SC di Pronto Soccorso del P.O. di Gorizia (FSR 2017). CIG 71842430E0, CUP F89J17000120002.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Preso atto che il Piano investimenti 2017 prevede lo stanziamento di € 60.000,00 IVA compresa per l'aggiornamento del sistema di monitoraggio Philips, fornito nel 2008 dalla ditta S.I.D.EM. SpA di Bellusco (MB) agente della ditta Philips, installato presso la SC di Pronto Soccorso del P.O. di Gorizia;

Considerato che l'aggiornamento del sistema di monitoraggio consente altresì di limitare la necessità formativa a carico del personale, minimizza i tempi di intervento e permette di sfruttare appieno le già acquisite conoscenze sul sistema di monitoraggio esistente;

Rilevato che per l'acquisizione dell'aggiornamento del monitoraggio ci si deve necessariamente rivolgere al fornitore originario, potendo quindi esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b), nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di contattare per le vie brevi la Società S.I.D.EM. SpA, distributrice delle attrezzature Philips, per valutare la possibilità e convenienza di procedere all'acquisizione dell'aggiornamento;

Vista l'offerta n. 2017/6043383/MF/mf, del 02.03.2017 della ditta S.I.D.EM. SpA, che propone l'acquisto di:

- n. 5 Monitor Philips IntelliVue MX400 cod. 866060 (€ 8.400,00 cad.)
- n. 1 Upgrade-Aggiornamento Centrale e Client Philips PIIC-M3150 (€ 1.400,00)

- n. 3 Tablet PC 11" DELL VENUE 11 (€ 630,00 cad.)
 - n. 10 braccio di supporto ITD per monitor (€ 385,00 cad.)
- al costo complessivo di € 49.140,00 più IVA di legge;

Considerato che è stato chiesto alla ditta di formulare una proposta migliorativa rispetto all'originaria offerta, la cui risposta affermativa ha portato il costo finale ad € 47.000,00 più IVA con uno sconto pari al 4,4% rispetto all'originaria offerta con un risparmio di complessivi 2.610,80 € ;

Ritenuto di poter accettare l'offerta, ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamato che il presente provvedimento viene proposto dal Responsabile della Struttura Complessa Gestione Patrimonio e Tecnologie ing. Debora Furlani, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e l'opportunità di procedere all'adozione del medesimo;

Controllata la regolarità dell'istruttoria nonché la compatibilità della pratica con la normativa vigente;

Vista la L.R. n. 49/1996;

Visto il D.Lgs n. 50/2016

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare alla ditta S.I.D.EM. SpA di Bellusco (MB) la fornitura di un aggiornamento del sistema di monitoraggio, meglio descritto nelle premesse, da destinare alla SC di Pronto Soccorso del P.O. di Gorizia, al costo di € 47.000,00 più IVA 22% pari a € 10.340,00 e così per complessivi
€ 57.340,00;
2. l'onere di € 57.340,00, che rientra nel budget a disposizione del Direttore della Struttura Complessa Gestione Patrimonio e Tecnologie, sarà imputato al conto 20/400 (attrezzature scientifiche) (FSR 2017) del Bilancio 2017 con un risparmio di 2.660,00 € rispetto alla previsione.

CIG. 71842430E0 CUP F89J17000120002

IL DIRIGENTE

Struttura Complessa GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE

Ing. Debora Furlani

Ufficio proponente: Struttura Complessa GESTIONE PATRIMONIO E TECNOLOGIE

Elenco Allegati:

Elenco uffici notificati:

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEBORA FURLANI

CODICE FISCALE: FRLDBR70B58L378J

DATA FIRMA: 24/08/2017 15:36:13

IMPRONTA: C6FAD2EFA64D5DE647A558ECBA6E2589B185222C48EE0733C5D201544B49E33E
B185222C48EE0733C5D201544B49E33EB559EE02403A6D39EB2968E179434BC9
B559EE02403A6D39EB2968E179434BC93997F9280135ED7B9DFB9AEAE2311582
3997F9280135ED7B9DFB9AEAE23115829FEE74C81C25178F1A79C621A4263DE6